

Informe de la Auditoría

183FINSTRAL 9015840

Primera Visita
del 6 Abril 2016



Cliente	FINSTRAL S.A Ctra. Nacional 240 Tarragona – Valls Km. 14,5 43144 Vallmoll – Tarragona (España)	
Empresa	FUSTERIA PALLÁS S.L. C/ Roser, 14 25520 Pont de Suert, Lleida	
Contrato N°	183FINSTRAL 9015840 del 16.06.2015	
Sistema de montaje	Montaje sin requisitos especiales	
Obras de referencia	Vivienda particular Barruera (Lleida) Casa unifamiliar Aren (Lleida)	
Responsable del montaje	Sr. Angel Pallás Garcia	
En la obra se analizaron los siguientes componentes	Accesorios para el montaje	Si
	Ventanas en proceso de montaje	Si
	Ventanas instaladas	Si
Visita de inspección extraordinaria	Ninguna	
Resultado	Positivo	

En el marco de la auditoría se determinó:

- Se satisfacen los requisitos de montaje.
- Se puede proceder a la concesión del sello "Certificado ift"

Esto se confirma con la correspondiente firma del Director del Centro de Certificación y auditoría.

ift Rosenheim
el 12/4/2016

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Director del
Centro de Certificación y auditoría

Erich Kastlunger
Auditor
Centro de Certificación y auditoría

Bases

- Contrato de certificación y auditoría
- Programa de certificación ift para el montaje de ventanas, puertas de entrada y muros cortina (QM 352)

Modificaciones del sistema

Cualquier cambio de los componentes, de las características técnicas o de los detalles técnico deben ser comunicados al Instituto de certificación y auditoría.

Alcance de la auditoría

Verificar que la empresa haya realizado el montaje según las reglas de producción y según la normativa actual referente a los siguientes puntos:

- La producción y el elemento acabado
- Ejecución y documentación de la auditoría
- Marcado a través del sellado

Publicación

Rige el documento ift „Instrucciones e indicaciones para el uso de la documentación de ensayo ift“. La primera página del informe se puede utilizar como resumen.

Informe

Todo lo establecido durante la auditoría de control se debe documentar en el protocolo detallado de la auditoría elaborado por la empresa fabricante.

El responsable de montaje ha sido informado con detalle de los resultados de los varios criterios de evaluación.

Notas

La traducción del documento se llevó a cabo por parte de Finstral. En caso de discrepancias con la versión original, prevalece la versión en alemán.

Contenido

El protocolo de la auditoría consta de un total de 4 páginas:

- Protocolo con:
- Lista de los resultados
 - Observaciones
 - Medidas correctivas

1 Control de la producción en fábrica

Nr.	Punto de control	Observaciones	Valoración / Medidas correctivas
1	Documentación / Recopilación de datos / Control muestra	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
2	Ejecución / Resultados / Valoración	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
3	Personal	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
4	Medios de ensayo / Mantenimiento y conservación	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B

2 Montaje – Componentes y ejecución

Nr.	Punto de control	Observaciones	Valoración / Medidas correctivas
1	Calzo en el punto de apoyo (transferencia de cargas)	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
2	Fijación de la ventana	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
3	Sistema de sellado y diseños	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
4	Sistema de sellado, hermeticidad al agua y de ejecución	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
5	Solicitaciones físicas de la obra	No ha sido controlado Nr. Norma ift 2222	-
6	Requisitos especiales	No ha sido controlado Nr. Norma ift 2222	-
7	Montaje de componentes y accesorios	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B

3 Elementos montados

Nr.	Punto de control	Observaciones	Valoración / Medidas correctivas
1	Ejecución / funcionalidad	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
2	Accesorios	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B

4 Documentación de montaje / Instrucciones de ejecución

Nr.	Punto de control	Observaciones	Valoración / Medidas correctivas
1	Detalles de montaje	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B
2	Componentes y materiales	Sin objeciones; Nr. Referencia ift 1111	B

Legenda : B= superada; H= superada con nota; A= no conforme ; nz= no procede

5 Certificado / Alcance de la certificación

Denominación	Nº Certificado	Validez
Sistema de montaje sin requisitos especiales	nz	nz

6 Observaciones

El audit de control se ha realizado de modo correcto. El montaje está documentado y se ha verificado. El audit de control se concluye con el protocolo de recepción y con la entrega del manual de mantenimiento.

Tramite la empresa FINSTRAL SA se realiza la lista de montadores habilitados al montaje certificado que deben realizar la actualización del curso de montaje. Todo será documentado en el protocolo de auditoría.

Todos los documentos deben de ser siempre actualizados por el fabricante FINSTRAL y puesto en conocimiento por la empresa FUSTERIA PALLÁS S.L.

El audit de montaje se ha realizado junto con el auditor de la empresa FINSTRAL s.p.a, Sr. Prast Markus y el Sr. Vicente Epila.



7 Medidas correctivas

Ninguno

El resultado de la auditoría del 06 Abril 2016 es el siguiente:

POSITIVO

ift Rosenheim

el 12/04/2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erich Kastlunger', is written over a light blue circular stamp.

Erich Kastlunger
Auditor